



Warnschutzweste

091896 - 091967



Gebrauchsanleitung

Instructions for use | Ръководство за употреба | Návod k použití | Brugsvejledning | Modo de empleo | Käyttöohje | Instructions d'utilisation | Használati útmutató | Upute za upotrebu | Istruzioni per l'uso | Gebruiksaanwijzing | Bruksanvisning | Instrukcja użytkowania | Instruções de utilização | Manual de utilizare | Návod na použití | Navodila za uporabo | Bruksanvisning

3. SAFETY

3.1 ESSENTIAL SAFETY, HI VISIBILITY CLOTHING

Damaged hi visibility clothing

- Damage, ageing or dirt renders perception of hi visibility clothing more difficult.
- Perform an external visual inspection of the hi visibility clothing on each occasion before use.
- Clean and maintain the hi visibility clothing according to the information on the label.
- If the hi visibility clothing is damaged or contaminated, do not continue to wear it.





3.2 INTENDED USE







For visual signalling of the presence of the wearer under all possible daytime lighting conditions and under artificial lighting at night time and at twilight. Optimum protective effect only when the hi visibility clothing is worn with the fasteners closed.

3.3 REASONABLY FORESEEABLE MISUSE

Provides no protection against mechanical hazards, chemical hazards, electrical hazards, heat or fire. Provides no protection against cold. Wearing hi-visibility clothing cannot be relied on to make absolutely sure that the wearer will be seen under all circumstances. Do not modify hi-visibility clothing without authorisation. Do not cover the reflective strips with other clothing or equipment.






4. EXPLANATION OF PICTOGRAMS

 x	Symbol for hi-visibility clothing to EN ISO 20471:2013
	Class: X = proportion of area occupied by reflective and fluorescent materials
	The book symbol on the label refers to the instructions for use
	The clothing satisfies the PPE regulations (EU) 2016/425

	Reference sizes in cm are body size and chest size	Size	Article no.	Article no.
			091964 091965	091967; 091896 – 091897 (only XL)
				
	S	112 – 120 / 156 – 204	156 – 164 / 86 – 94	
	M	116 – 124 / 156 – 204	164 – 172 / 94 – 102	
	L	120 – 128 / 156 – 204	172 – 180 / 102 – 110	
	XL	124 – 132 / 156 – 204	180 – 188 / 110 – 118	
	2XL	128 – 136 / 156 – 204	188 – 196 / 118 – 129	
	3XL	132 – 140 / 156 – 204	196 – 204 / 129 – 141	

5. CLEANING

Contamination such as by foreign substances can reduce the protective effect, as can improper cleaning. Cleaning according to the individual care symbols on the label. Wash only with the fasteners closed, together with similar colours and without optical brighteners. Do not use fabric softeners. Clean reflective strips with luke-warm water and a cloth. After cleaning, dry in air at room temperature. After each time it is cleaned, check the hi-visibility clothing for contamination and for reflective strips that are coming loose or are disintegrating. When the clothing no longer satisfies its full functionality, dispose of it. Despite regular care and cleaning, wear or damage can significantly reduce the working life of the hi-visibility clothing.

	Do not wash above 30°C (091964 - 091967) / 40°C (091896 - 091897)		Do not dry-clean		Do not iron		Do not tumble dry		Do not bleach
---	---	---	------------------	---	-------------	---	-------------------	---	---------------

6. STORAGE

Store in the original packaging, protected from light, free of dust in a dry place. Store at temperatures between -20 °C and +25 °C and at a relative atmospheric humidity less than 80 %. Do not store close to corrosive or aggressive chemical substances, solvents, moisture or dirt. If hi-visibility clothing is stored in a vehicle, do not place it immediately against a window or on the vehicle seats.

7. EXPIRY DATE

If it is older than 5 years since the date of manufacture, or it is damaged, or it is heavily soiled or the colours have become bleached, dispose of it. The lifetime is given by the maximum number of wash cycles shown on the label.

8. DISPOSAL

After they have been used correctly they can be disposed of in domestic waste.

9. CERTIFICATION

Care symbols to DIN EN 3758. Size system to DIN EN ISO 13688. Reflective strips to EN ISO 20471:2013: Sizes S – L: Class 1. Sizes XL – 3XL: Class 2. Compliance with PPE Regulation (EU) 2016/425. Article no. 09189, 091897: Tested and certified by: CENTEXBEL - Technologiepark 7 - 9052 Gent - Belgium - Notified Body number: 0493 Article No. 091964, 091965, 091967: Tested and certified by: TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nuremberg - Germany - Notified Body number: 0197 The EU declaration of conformity can be found under the following address: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

bg СИГНАЛНА ЖИЛЕТКА

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

- Прочетете, спазвайте и запазете за по-късна справка ръководството за потребителя и го съхранявайте на достъпно място по всяко време.

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Сигнална жилетка от 100 % полиестер със светлоотразителни ивици на предната и задната страна.
- Кат. № 091896: Жълта, със закопчаване тип „велкро“, универсален размер.
- Кат. № 091897: Оранжева, със закопчаване тип „велкро“, универсален размер.
- Кат. № 091964: Жълта/Черна, кат. № 091965: Оранжева/Черна с цип, преден горен джоб за мобилен телефон, два предни горни джоба с капак, два джоба на корема с цип и два джоба за писалка.
- Кат. № 091967: Жълта с цип. Джоб за документи и страничен джоб с капак, допълнителни светлоотразителни ивици на раменете.

3. БЕЗОПАСНОСТ

3.1 ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Повредено сигнално облекло

- Повреждане, износване или замърсяване затрудняват видимостта на сигналното облекло.
- Външна визуална проверка на сигналното облекло преди всяка употреба.
- Почиствайте и поддържайте сигналното облекло само съгласно указанията за поддръжка на етикета.
- Не използвайте повече сигналното облекло, ако е повредено или замърсено.





3.2 УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ







За визуална сигнализация на присъствието на лицето, което я носи, при всякакви условия на осветеност през деня, както и при осветяване от източници на светлина при тъмнина и зраччаване. Сигналното облекло има оптимален защитен ефект само когато се носи закопчано.

3.3 УПОТРЕБА НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Не предпазва срещу механични, химични или електрически опасности, топлина и огън. Не предпазва срещу студ. Носенето на сигнално облекло не гарантира, че лицето, което го носи, ще бъде видно при всякакви условия. Не модифицирайте сигналното облекло самоволно. Не покривайте светлоотразителните ивици с друго облекло или оборудване.






4. ПОЯСНЕНИЕ НА ПИКТОГРАМАТА

 x	Символ за сигнално облекло съгласно EN ISO 20471:2013
	Class: X = съотношение на площта на светлоотразителните и флуоресцентните материали
	Символът книга на етикета насочва към ръководството за употреба
	Облеклото съответства на регламента (ЕС) относно ЛПС 2016/425

	Контролните размери в см	Размер	Кат. № 091964; 091965	Кат. № 091967; 091896 – 091897 (само XL)
	представяват ръста и гръдната обиколка			
				
	S	112 – 120 / 156 – 204	156 – 164 / 86 – 94	
	M	116 – 124 / 156 – 204	164 – 172 / 94 – 102	
	L	120 – 128 / 156 – 204	172 – 180 / 102 – 110	
	XL	124 – 132 / 156 – 204	180 – 188 / 110 – 118	
	2XL	128 – 136 / 156 – 204	188 – 196 / 118 – 129	
	3XL	132 – 140 / 156 – 204	196 – 204 / 129 – 141	

5. ПОЧИСТВАНЕ

Замърсявания, напр. от чужди вещества, както и неправилно почистване, могат да намалят защитния ефект. Почистване съгласно индивидуалната маркировка за поддръжка на етикета. Да се пере само със затворени закопчалки, с дреши със сходни цветове и без оптични изелители. Не използвайте омокотил. Почиствайте светлоотразителните ивици с хладка вода и кърпа. След почистване изсушете на въздух при стайна температура. След всяко почистване проверявайте сигналното облекло за замърсявания и отлепящи се или разпадащи се светлоотразителни ивици. Ако повече не може да се осигури пълна функционалност, изхвърлете сигналното облекло. Въпреки редовното почистване и поддръжка експлоатационният срок на сигналното облекло може да бъде съкратен значително поради износване или повреждане.

	За пране на макс. 30 °C (091964 – 091967) / 40 °C (091896 – 091897)		Не използвайте химическо чистене		Да не се глади		Не сушете в сушилня		Да не се избелва
---	---	--	----------------------------------	---	----------------	---	---------------------	---	------------------

6. СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте в оригиналната опаковка на защитено от светлина и непряно слънце, сухо място. Съхранявайте при температура между -20 °C и +25 °C и 80 % относителна влажност на въздуха. Съхранявайте в близост до разяждачки, агресивни, химически вещества, разтворители, влага и замърсяване. При съхранение в превозно средство не оставайте сигналното облекло непосредствено до стъкла или върху седалка.

7. СРОК НА ГОДНОСТ

Предайте за отпадък най-късно 5 години след датата на производство, както и при повреди, силно замърсяване или избелили цветове. Експлоатационният срок съответства на максималния брой цикли на изпиране, посочен на етикета.

8. ПРЕДАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

След употреба по предназначение изхвърлете с битовите отпадъци.

9. СЕРТИФИКАЦИЯ

Символи за поддръжка по DIN EN 3758. Система размери по DIN EN ISO 13688. Светлоотразителни ивици по EN ISO 20471:2013: Размер S – L: Клас 1. Размер XL – 3XL: Клас 2. Съответствие с регламента относно ЛПС (ЕС) 2016/425. Кат. № 09189, 091897: Тествано и сертифицирано от: CENTEXBEL - Technologiepark 7 - 9052 Gent - Belgium - Notified Body number: 0493 Кат. № 091964, 091965, 091967: Тествано и сертифицирано от: TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg - Deutschland - Notified Body number: 0197 Декларацията на ЕС за съответствие е на разположение на следния адрес: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

cs VÝSTRAŽNÁ VESTA

1. OBECNÉ POKYNY

- Návod k obsluze si přečtete, dodržujte ho, uschovejte pro pozdější použití a mějte ho vždy po ruce.

2. POPIS VÝROBKU

Výstražná vesta ze 100 % polyesteru a reflexními proužky na přední a zadní straně. Art. č. 091896: Žlutá se suchým zipem, univerzální velikost. Art. č. 091897: Oranžová se suchým zipem, univerzální velikost. C. výr. 091964: Žlutá/černá, art. č. 091965: Oranžová/černá na zip, náprsní kapsa pro mobilní telefon, dvě náprsní kapsy s klopou, dvě břišní kapsy se zipem a dvě kapsy na tužku. Art. č. 091967: Žlutá se zipem. Kapsa na prúkaz a boční kapsa s klopou, další reflexní proužky na ramenou.

3. BEZPEČNOST

3.1 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Poškozený výstražný ochranný oděv

- Poškození, stárí nebo znečištění ztěžuje rozpoznatelnost výstražného ochranného oděvu.
- Před každým použitím výstražného ochranného oděvu vnější vizuální kontrola.
- Výstražný ochranný oděv čistěte a ošetřujte pouze podle pokynů k ošetření na etiketě.
- V případě poškození nebo kontaminace výstražný ochranný oděv dále nepoužívejte.





3.2 STANOVENÉ POUŽITÍ







Pro vizuální signalizaci přítomnosti uživatele při všech možných světelných podmínkách ve dne a při osvětlení zdrojem světla ve tmě a stmívání. Optimální ochranný účinek jen u výstražných ochranných oděvů, které jsou nošeny uzavřené.

3.3 NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

Nechrání před mechanickým, chemickým nebo elektrickým ohrožením, teplem a ohněm. Nechrání před chladem. Použití výstražného ochranného oděvu nezajistí viditelnost nositele za každých okolností. Neprovádějte samovolně změny výstražného ochranného oděvu. Reflexní proužky nezakrývejte jiným oblečením nebo vybavením.




4. VYSVĚTLÉNÍ PIKTOGRAMŮ








 x	Symbol výstražného ochranného oděvu podle EN ISO 20471:2013
	třída: X = podíl plochy reflexních a fluorescenčních materiálů
	Symbol knihy na etiketě poukazuje na návod k použití
	Oděv odpovídá nařízení OOP (EU) 2016/425

	Kontrolní rozměry v cm	Velikost	Art. č. 091964; 091965	Art. č. 091967; 091896 – 091897 (jen XL)
	tělesná výška a objem hrudníku			
				
	S	112 – 120 / 156 – 204	156 – 164 / 86 – 94	
	M	116 – 124 / 156 – 204	164 – 172 / 94 – 102	
	L	120 – 128 / 156 – 204	172 – 180 / 102 – 110	
	XL	124 – 132 / 156 – 204	180 – 188 / 110 – 118	
	2XL	128 – 136 / 156 – 204	188 – 196 / 118 – 129	
	3XL	132 – 140 / 156 – 204	196 – 204 / 129 – 141	

5. ČISTĚNÍ

Nečistoty, např. cizími substancemi a neobornné čišění může snížit ochranný účinek. Čištění podle individuálního značení ošetřování na etiketě. Perte pouze s uzavřenými uzávěry, podobnými barvami a bez optických bělidel. Nepoužívejte změkčovače. Reflexní proužky čistěte vlažnou vodou a hadříkem. Po čišění sušte na vzduchu při pokojové teplotě. Po každém čišění zkontrolujte výstražný ochranný oděv na znečištění a uvolněné nebo poničené reflexní proužky. Pokud jsou není zaručena kompletní funkce, výstražný ochranný oděv zlikvidujte. I přes pravidelné čišění a ošetřování může opotřebení nebo poškození výrazně zkrátit životnost výstražného ochranného oděvu.

	Praní při max. 30 °C (091964 – 091967) / 40 °C (091896 – 091897)		Nežehlít micky		Nesušit v sušičce		Neblít
---	--	---	----------------	---	-------------------	---	--------

	091967) / 40°C (091896 – 091897)					
						

6. SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě v originálním obalu chráněné před světlem a prachem. Skladujte při teplotách v rozmezí -20 °C a +25 °C a při relativní vlhkosti vzduchu nižší než 80%. Neskladujte v blízkosti žiřavin, agresivních, chemických substancí, rozpouštědel, vlhkosti a nečistot. Při skladování ve vozidle výstražný ochranný oděv neodkládejte přímo u okna nebo na sedadle vozidla.

7. ŽIVOTNOST

Zlikvidujte nejpozději 5 let po datu výroby, poškození, silném znečištění nebo vybledlých barvách. Životnost odpovídá maximálnímu počtu praní na etiketě.

8. LIKVIDACE

Po správném použití likvidujte v odpadu z domácnosti.

9. CERTIFIKACE

Symboly péče podle DIN EN 3758. Systém velikostí podle DIN EN ISO 13688. Reflexní proužky podle EN ISO 20471:2013: Velikost S – L: Třída 1. Velikost XL – 3XL: Třída 2. Shoda s nařízením PSA (EU) 2016/425. Art. č. 09189, 091897: Přezkoušeno a certifikováno: CENTEXBEL - Technologiepark 7 - 9052 Gent - Belgie - Notified Body number: 0493 Art. č. 091964, 091965, 091967: Přezkoušeno a certifikováno: TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg - Německo - Notified Body number: 0197 EU-prohlášení o shodě viz níže uvedená adresa: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

da ADVARSELVESTE

1. GENERELLE HENVISNINGER

- Læs og følg betjeningsvejledningen. Opbevar den og hold den altid tilgængelig til senere brug.

2. PRODUKTBESKRIVELSE

3. VARNOST

3.1 OSNOVNI VARNOSTNI NAPOTKI

Poškodovana opozorilna zaščitna delovna oblačila

Poškodbe, starost ali umazanija otežujejo prepoznavnost opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil.

► Zunanji vizualni pregled opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil pred vsako uporabo.

► Pri čiščenju in negi opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil obvezno upoštevajte napotke za nego na etiketi.

► V primeru poškodb ali kontaminacije opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil ne uporabljajte več.


3.2 NAMEN UPORABE

Za vizualno signalizacijo prisotnosti nosilca v vseh mogočih svetlobnih razmerah podnevi in pri osvetlitvi z avtomobilskimi žarometi v temi in mraku. Optimalna zaščita samo pri nošenju zaprtih opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil.


3.3 NAPAČNA UPORABA

Ne nudi zaščite pred mehanskimi, kemičnimi in električnimi nevarnostmi ter vročino in ognjem. Ne nudi zaščite pred mrazom. Nošenje opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil ne zagotavlja, da je nosilec viden v vseh okoliščinah. Opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil ne spreminjajte. Odsevni trakovi ne smejo biti prekriti z drugimi kosi oblačil ali opreme.


4. RAZLAGA PIKTOGRAMOV

 Simbol za opozorilno zaščitno delovno oblačilo v skladu s standardom EN ISO 20471:2013

Razred: X = delež površine odsevnih in fluorescenčnih materialov

 Simbol s knjigo na etiketi opozarja na navodila za uporabo

 Oblačila so skladna z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425

	Kontrolni meri v cm sta telesna višina in obseg prsi	Velikost Art. 091964; 091965	Art. 091967; 091896–091897 (samo XL)
		① telesna višina v cm/ ② obseg prsi v cm	① telesna višina v cm/ ② obseg prsi v cm
	S	112–120/ 156–204	156–164/ 86–94
	M	116–124/ 156–204	164–172/ 94–102
	L	120–128/ 156–204	172–180/ 102–110
	XL	124–132/ 156–204	180–188/ 110–118
	2XL	128–136/ 156–204	188–196/ 118–129
	3XL	132–140/ 156–204	196–204/ 129–141

5. ČIŠČENJE

Zaradi umazanije, npr. tujih delcev, in nepravilnega čiščenja se lahko učinkovitost zaščite zmanjša. Za čiščenje upoštevajte posamezne oznake za nego na etiketi. Oblačila smete prati samo z zaprtimi zadrkami in skupaj s podobnimi barvami brez uporabe belil. Ne uporabljajte mehčalca. Odsevne trakove očistite z mlačno vodo in krpo. Po čiščenju posušite na zraku pri sobni temperaturi. Po vsakem čiščenju preglejte opozorilna zaščitna oblačila glede umazanije in odlepljenih ali razpadajočih odsevnih trakov. Če funkcionalne zaščite ni več mogoče zagotoviti, opozorilna zaščitna delovna oblačila zavrzite. Kljub rednemu čiščenju in negi se lahko zaradi obrabe in poškodb življenjska doba opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil bistveno skrajša.

Pranje pri naj-več 30 °C (091964–091967)/40 °C (091896–091897)	Brez kemičnega čiščenja	Ne likajte	Ne sušite v sušilcu	Ne belite
--	-------------------------	------------	---------------------	-----------



6. SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni embalaži, na suhem mestu, zaščitenem pred svetlobo in prahom. Shranjujte pri temperaturi med –20 °C in +25 °C ter relativni zračni vlažnosti pod 80 %. Ne shranjujte v bližini jedkih, agresivnih, kemičnih substanc, topil, vlage in umazanije. Pri shranjevanju v vozilu opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil ne shranjujte neposredno ob oknu ali na sedežih vozila.

7. ČAS UPORABNOSTI

Odstranite najpozneje 5 let po datumu proizvodnje in v primeru poškodb, močne umazanosti ali zbledelih barv. Življenjska doba ustreza maksimalnemu številu ciklusov pranja na etiketi.

8. ODSTRANJEVANJE


Po ustrezni uporabi odstranite med gospodinjske odpadke.

9. CERTIFIKAT

Simboli za nego v skladu z DIN EN 3758. Sistem velikosti v skladu z DIN EN ISO 13688. Odsevni trakovi v skladu z EN ISO 20471:2013: Velikost S–L; razred 1. Velikost XL–3XL; razred 2. Skladnost z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425. Art. 09189, 091897: Testirano in certificirano s strani: CENTEXBEL · Technologiepark 7 · 9052 Gent · Belgija · Številka priglášenega organa: 0493 Art. 091964, 091965, 091967: Testirano in certificirano s strani: TÜV Rheinland LGA Products GmbH · Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Nemčija · Številka priglášenega organa: 0197 Izjava EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

sv VARSELVÄST

1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR

 Läs bruksanvisningen, följ den, förvara den för senare referens och ha den alltid till hands.

2. PRODUKTBESKRIVNING

Varselväst av 100 % polyester med reflexband på fram- och baksidan.
Artikelnr 091896: Gul med kardborrbandslås, universalstorlek.
Artikelnr 091897: Orange med kardborrbandslås, universalstorlek.
Artikelnr 091964: Gul/svart, artikelnr 091965: Orange/svart med blyxtlås, bröstficka för mobiltelefon, två bröstfickor med lock, två midjefickor med blyxtlås och två pennfickor.
Artikelnr 091967: Gul med blyxtlås. Legitimations- och sidficka med lock, extra reflexband på axlarna.

3. SÄKERHET

3.1 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Skadad varselklädsel

Skador, åldring eller smuts försämrar varselklädselns synlighet.

► Gör en yttre visuell kontroll av varselklädseln för varje användning.

► Rengör och vårda varselklädseln enbart enligt skötselanvisningarna på etiketten.

► Använd inte varselklädseln om den har blivit skadad eller förorenad.


3.2 AVSEDD ANVÄNDNING

För visuell signalering av bärarens närvaro under alla tänkbara ljusförhållanden dagtid samt vid belysning med ljuskällor i mörker och skymning. Optimal skyddseffekt bara om varselklädseln bärs tillsluten.


3.3 FELAKTIG ANVÄNDNING

Skyddar inte mot mekaniska, kemiska eller elektriska risker, värme eller brand. Skyddar inte mot kyla. Att varselklädsel bärs garanterar inte att bäraren är synlig under alla omständigheter. Andra inte varselklädseln på egen hand. Täck inte över reflexbanden med annan klädsel eller utrustning.


4. FÖRKLARING TILL SYMBOLERNA

 Symbol för varselklädsel enligt EN ISO 20471:2013

Klass: X = ytandel reflekterande och fluorescerande material

 Boksymbol på etiketten hänvisar till bruksanvisningen

 Klädseln uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning

	Kontrollmått i cm är kroppslängd och bröstvidd	Storlek	Artikelnr 091964; 091965	Artikelnr 091967; 091896 – 091897 (enbart XL)
			① Kroppslängd i cm / ② bröstvidd i cm	① Kroppslängd i cm / ② bröstvidd i cm
	S	112 – 120 / 156 - 204	156 – 164 / 86 – 94	
	M	116 – 124 / 156 - 204	164 – 172 / 94 – 102	
	L	120 – 128 / 156 – 204	172 – 180 / 102 – 110	
	XL	124 – 132 / 156 – 204	180 – 188 / 110 – 118	
	2XL	128 – 136 / 156 – 204	188 – 196 / 118 – 129	
	3XL	132 – 140 / 156 - 204	196 – 204 / 129 - 141	

5. RENGÖRING

Smuts, orsakad av t.ex. främmande substanser, samt felaktig rengöring kan försämlra skyddseffekten. Rengöring enligt individuell skötselmärkning på etiketten. Tvätta bara med tillsutna lös, liknande färger och utan optiska vitmedel. Använd inte sköljmedel. Rengör reflexbanden med ljumt vatten och en trasa. Låt lufttorka i rumstemperatur efter rengöring. Kontrollera varselklädseln efter varje rengöring med avseende på föroreningar och lossnade eller spruckna reflexband. Kassera varselklädseln om en fullständig funktion inte längre går att återställa. Trots regelbunden rengöring och skötsel kan slitage och skador förkorta varselklädselns användningstid betydligt.

Tvätta vid högst 30 °C (091964 – 091967) / 40 °C (091896 – 091897)	Får inte kemtvättas	Får inte strykas	Torka inte i torktumlare	Får inte blekas
--	---------------------	------------------	--------------------------	-----------------



6. FÖRVARING

Förvara i originalförpackningen på en ljusskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid temperaturer mellan -20 °C och +25 °C och vid högst 80 % relativ luftfuktighet. Förvara inte i närheten av frätande, aggressiva eller kemiska ämnen, lösningsmedel, fukt eller smuts. Vid förvaring i fordon bör varselklädseln inte läggas omedelbart intill fönster eller på fordonstolar.

7. HÅLLBARHETSTID

Kassera varselklädseln senast 5 år efter tillverkningsdatumet och om den blir skadad eller starkt nedsmutsad eller om färgerna har bleknat. Användningstiden motsvarar det största antalet tvättar enligt etiketten.

8. AVFALLSHANTERING

Sortera som hushållsavfall efter avsedd användning.

9. CERTIFIERING

Skötselsymboler enligt DIN EN 3758. Storlekssystem enligt DIN EN ISO 13688. Reflexband enligt EN ISO 20471:2013: Storlek S – L: Klass 1. Storlek XL - 3XL: Klass 2. Uppfyller kraven i PSU-förordningen (EU) 2016/425. Artikelnr 09189 091897: Provade och certifierade av: CENTEXBEL · Technologiepark 7 · B - 9052 Gent · Belgien · Anmält organ nummer: 0493

Artikelnr 091964, 091965, 091967: Provade och certifierade av: TÜV Rheinland LGA Products GmbH · Tillystrasse 2 · D - 90431 Nürnberg · Tyskland · Anmält organ nummer: 0197 EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress:

https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc